


АБКЖ.431134.007ГЧ



1. * Размеры для справок.
2. Электромонтаж условно не показан. Электромонтаж выполнять согласно АБКЖ.431134.007ЗЗ.
3. Вилку X1 на плате А2 соединить шлейфом 1 поз.5 с вилкой X3 на плате А3 поз.1.
4. Вилку X5 на плате А3 поз.1 соединить шлейфом 3 поз.6 с вилкой X1 на плате А5 поз.2.
5. Остальные технические требования по ОСТ В95 2606-90.

АБКЖ.431134.007ГЧ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Усилитель измерительный АР5200	Лит.
Разраб.	Копытина				Габаритный чертеж	Масса
Проб.	Цыпленков					Масштаб
Т.контр.						1:1
Н.контр.	Никифоров					Лист
Утв.	Кирпичев					Листов
						1

Перв. исполен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.